

ODBORNÁ PREHLIADKA A ODBORNÁ SKÚŠKA BLESKOZVODOVÉHO ZARIADENIA

podľa STN 33 1500, STN EN 62 305-1,2,3,4, / STN 34 1390 v čase vyhotovenia /

ODBORNÚ PREHLIADKU-SKÚŠKU VYKONAL:

REVÍZNY TECHNIK:

Ján Lauro

č. osv. 128 IBB 1998 EZ E A E3

č. opr. 138 IBB 1998 EZ M,O,S, A E3

Mob.tel.: 0905 61 97 58, 0908 88 08 08

E-mail: jeel@stonline.sk

OBJEDNÁVATEĽ: / Investor /

DSS

Čeláre – Kirt' 189

991 22 Čeláre

DÁTUM ODBORNEJ PREHLIADKY-SKÚŠKY :

Započatá: 16.08.2018

Ukončená: 16.08.2018

Vypracovaná: 16.08.2018

NÁZOV OBJEKTU: / Predmet revízie /

Objekt č. 1 - Lipa

ODBORNÁ PREHLIADKA-SKÚŠKA:

Pravidelná

POUŽITÉ MERACIE PRÍSTROJE:

NÁZOV A V.Č.: MS 2301 v.č. 001798, PU 430 bez v.č.

CELKOVÝ POSUDOK: Bleskozvodové zariadenie poskytuje ochranu pred bleskom.

(Zistené nedostatky doporučujem odstrániť neodkladne! - vid' stranu 2, odst. č.7 a č.8!)

POČET STRÁN SPRÁVY:

2 strany

POČET PRÍLOH:

-

POČET VYHOTOVENÍ SPRÁV:

1x revízny technik, 2x objednávateľ

Podpis, dátum, prípadne pečiatka
potvrdzujúca prevzatie dokumentu

Podpis a prezentačná pečiatka
revízneho technika

