

ODBORNÁ PREHLIADKA A ODBORNÁ SKÚŠKA BLESKOZVODOVÉHO ZARIADENIA

(Podľa STN 33 1500, STN EN 62 305-1,2,3,4, / STN 34 1390 v čase vyhotovenia)

ODBORNÚ PREHLIADKU-SKÚŠKU VYKONAL:

REVÍZNY TECHNIK:

Ján Lauro
č. osv. 128 IBB 1998 EZ E A E3
č. opr. 0158/2/2009-EZ-S,O (OU,R,M)-E2,A
Mob.tel.: 0905 61 97 58, 0908 88 08 08
E-mail: jeel@stonline.sk

OBJEDNÁVATEL: / Investor /

DSS
Čeláre-Kirt' 189
991 22 Čeláre

DÁTUM ODBORNEJ PREHLIADKY-SKÚŠKY :

Započatá: 04.03.2016
Ukončená: 04.03.2016
Vypracovaná: 04.03.2016

NÁZOV OBJEKTU: / Predmet revízie /

Maštal' (ovec)

STAVBA PRE KOCI
SÚP.Č. 229

ODBORNÁ PREHLIADKA-SKÚŠKA:

Pravidelná

POUŽITÉ MERACIE PRÍSTROJE:

NÁZOV A V.Č.: MS 2301 v.č. 001798, PU 430 bez v.č.

CELKOVÝ POSUDOK: Bleskozvodové zariadenie neposkytuje úplnú a bezpečnú ochranu pred bleskom.
(Zistené nedostatky doporučujem odstrániť neodkladne! - vid' stranu 2, odst. č.7 a č.8!)

POČET STRÁN SPRÁVY:

2 strany

POČET PRÍLOH:

-

POČET VYHOTOVENÍ SPRÁV:

1x revízny technik, 2x objednávateľ

Podpis, dátum, prípadne pečiatka
potvrdzujúca prevzatie dokumentu

Podpis a prezentačná pečiatka
revízneho technika

